

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक : 863/निरीक्षण  
सेवा में,

दिनांक : 4-4-2022

प्रधानाचार्य  
सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल  
सिविल लाइन्स मुरादाबाद।

विषय:- विद्यालय निरीक्षण कर नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-SLF/MB/244001/01/02/2011 Date-03-02-2022

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा अपने विद्यालय भवन में का भवन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया तथा प्रमाण-पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद।

पत्रांक : /

दिनांक :

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. Smith Law Firm, Attorneys of Law, Kamluwaganja Road, Haldwani, (U.K) को सूचनार्थ प्रेषित।  
(ई-मेल द्वारा-info@smithlawfirm.in)

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद।


ATTESTED COPY


St. Mary's Senior School  
Civil Lines  
Muradabad-201001 (U.P.)


—:प्रमाण-पत्र:—

सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन्स मुरादाबाद द्वारा उनके विद्यालय भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र का अनुरोध किया गया है। इसके क्रम में अवर अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उपलब्ध करायी गयी भवन की ड्राईंग का अवलोकन किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा भवन का निर्माण/विस्तार/संशोधन वास्तविद के सुपरविजन में कराये जाने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है। अवगत कराया गया है कि मुख्य भवन 60 वर्ष से अधिक पुराना है तथा समय-समय पर भवन का विस्तार किया गया है। भवन तीन मंजिला है तथा भू-तल एवं प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कक्षाओं का संचालन होता है। भवन की ड्राईंग एवं स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि मुख्य भवन की संरचना भार वाहक चिनाई की है, जिसके निरीक्षण एवं वाह्य अवलोकन में कोई भी संरचनात्मक क्रेक, सेटलमेंट अथवा फेलियर परिलिखित नहीं हुआ है। भवन का रख-रखाव संतोषजनक है, भवन के विस्तार किये गये भाग में भवन का निर्माण आर०सी०सी० कॉलम, बीम एवं स्लैब का है, जो सुदृढ़ एवं मजबूत है। कक्षों में दो-दो दरवाजे तथा दो खिड़किया है जिससे प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन पर्याप्त है। प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर जाने हेतु दो-दो स्टेयर केस (जीना) हैं। भवन के निरीक्षण में कॉलम, बीम, स्लैब तथा दीवारों में कहीं भी दरार अथवा स्टेल्मेंट नहीं पाया गया। भवन में वर्षा, धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है तथा आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास की व्यवस्था है। भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के लाईफ सेफ्टी के अनुसार प्रविधान उपलब्ध है। वाह्य अवलोकन में पाया गया कि भवन सामान्य परिस्थितियों हेतु सुरक्षित है।

नोट:-पूर्व निर्मित विद्यालय भवन का वाह्य अवलोकन (Visual Inspection) आश्रित प्रस्तुत प्रमाण-पत्र भवन के अभिकल्पनीय पहलूओं, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट आंतरिक अवयवों की गुणवत्ता प्रमाणक नहीं है।

  
अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
मुरादाबाद

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
मुरादाबाद

  
ATTESTED COPY

Principal  
St. Mary's Sr. Sec. School  
Civil Lines,  
Moradabad -244001(U.P.)